
Plano 48
Plano 49
Plano 50
Plano 56
AGITACION Y MOLINO
CARGA ARENA Y CAL
h = 11 m
CARGA
AUTOCLAVE
h= 3 m
ENTRADA
AUTOCLAVE
h= 11 m
AUTOCLAVE
Plano 52
ZONA DE TRANSFERENCIA Y CORTE
h= 11 m
OFICINAS
MEZCLADO
h= 6,8 m
Plano 51
Plano 53
ZONA DE MOLDES DE
FERMANTACION
h= 3,8 m
ZONA DE
EMBALAJE
h= 6,70 m
Plano 55
Plano 54


A
B
C
Mould Cleaning