INFORME: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

SERVICIO TÉCNICO OFICICIAL DE KTI.

MANTENEDOR E INSTALADOR CON CARNET RITE AUTORIZADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ENFRIAMOS HVAC S.L.U.
B75367557
C/ VÍA HERCÚLEA, 1 - BLOQUE 8 - 7ºA
41016 SEVILLA
653252023
emilio.@enfriamos.com

ENFRIAMOS HVAC
SERVICIO TÉCNICO

RITE

ORDEN TRABAJO:	AP-	FECHA:	15/11/24	PEDIDO:	K00205671
PETICIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	KTI.			Telf:	
Nombre de la Obra:	BAUBLOCK				
Dirección:	C/ AVD. ISAAC NEWTON, 17				
Cliente:	BAUBLOCK			NIF:	
Dirección:				Mail:	
Máquina:	K00205671	Modelo:	K22-00044	Nº de Serie:	

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

Comprobación de y verificación de averias en Planta Enfriadora. Tiene una BOMBA W19.11 Estropeada y se va de consumo, 25 Amp cuando tiene que estar en 10 Amp. El fancoil del interior del container no funciona debido a una valvula de paso que se ha quedado cerrada. Estas dos cosas ha que sustituirlas. Se cambian algunos parametros para un mejor funcionamiento

DESCRIPCION DE MATERIALES:

	Cant.		
	Cant.		

MANO DE OBRA

FECHA:	TECNICO CUALIFICADO:	Tipos de Horas					Nº de Horas		
		Nor	Viaj	Ext	Noc	Fest			
15/11/24	EMILIO M. FERNANDEZ		X				2		
15/11/24	EMILIO M. FERNANDEZ	X					5	10:00	15:00
18/11/24	Emilio M. Fdez		X				2		
18/11/24	Emilio M. Fdez	X					5	9:00	14:00
15/11/24	Km IDA + VUELTA 230 KM								
18/11/24	Km IDA + VUELTA 230 KM								

Servicio realizado

Nombre: EMILIO M. FDEZ

DNI: 28731351G

Firma:

Cliente

Nombre: DAVID SANTAMARÍA

DNI: 30980460N

Firma:

epyme