

CLIENTE	Firma	Baublock		
	Dirección Instalación	C/ ALBERT EINSTEIN 21		Tlfn.
	Dirección Factura			Tlfn.
	Fecha Aviso	Enviado por	Recogido por	
	Motivo Intervención	AJUSTE PUERTAS Y COLOCACIÓN SENSORES		

OLMAR	Técnico OLMAR	Aitor Porres / RAUL GUTIERREZ		Responsable Cliente			
	Fecha Salida	28-10-24	Hora Salida	07:00	Fecha Entrada	31-10-24	Hora Entrada

ACTUACIÓN	Máquina Tipo	AT2900/44500 (4) 3447/3448		N.º Fabricación	3447/3446	Garantía	
	Diagnóstico Avería	Colocar sensores inductivos y ajustar puerta					
	Fecha	Hora Inicio	Hora Termin.	Trabajos Realizados			
	28-10-24	07:00	19:30	Colocación finales carrera inductivos en 4 Autoclaves. Ajuste puerta NY			
	29-10-24	08:00	19:00	Viajes ida y vuelta.			
30-10-24	08:00	19:00					
31-10-24	08:00	23:00					
Situación tras Intervención	Sensores inductivos probados y funcionando. Puerta NY ajustada						
Conclusiones / Recomendaciones							

MATERIALES	Cantidad	Denominación	Cantidad	Denominación
	2	Manorredutor oxi/ace	10	Disco corte
2	Valvula seguridad	3	Disco esmeril	
2	Bogvilla corte			
1	Soplete			
1	Manguera soplete			
4	Abrabaderas			
2	Guañtes soldar			
20 u.	electrodos 3,25mm			

HORAS	Horas Normales	Horas Extras	Horas Fest/Noct.	DIETAS	Comidas	Kilómetros	
	Servicio Técnico					Cenas	
	Desplazamiento					Dietas Completas	
	Trabajos en Taller						

En Puerto Sta. María a 31 de Octubre de 2024

Conforme Cliente

Conforme Técnico OLMAR