



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul

Delegación Territorial en Cádiz

ACTA DE INSPECCIÓN



1. AGENTES INTERVINIENTES Y COMPARECIENTES

Siendo las 11:45 horas, del día 6 de NOVIEMBRE de 2024, los Agentes de Medio Ambiente, pertenecientes a la Delegación Territorial de Cádiz, con Números de Identificación de Agente (NIA) 2125DX... 2124PD... y teniendo en su presencia a D/Dª DAVID SANTAMARÍA CARBA, con DNI/NIE 30980460-M, en calidad de D.º DE INGENIERIA (1), a quien se le requiere para que facilite la inspección, levantan la presente acta para hacer constar:

(1) Vinculación con el hecho a constatar: Testigo, titular, gerente, encargado, representante, etc

2. LUGAR DE LOS HECHOS

Form with fields: OBJETO DE LA INSPECCIÓN (COMPROBACIÓN/ACERCACIÓN EMISIÓN DE HUMO PROCEDENTE DE LA INSTALACIÓN EL 5-11-2024), NOMBRE DEL PARAJE O LUGAR (POLIGONO INDUSTRIAL LAS SACINAS - C/ALBERT EINSTEIN 21), PROVINCIA (CÁDIZ), TÉRMINO MUNICIPAL (EL PUERTO DE SANTA MARÍA), HUSO (30), COORDENADA X (214573), COORDENADA Y (4056441), DATUM (ETRS89), NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA ((BAUBLOCK) INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERGÉTICA AVANZADAS L), CIF (B56060262), NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (FLOR ZAFRA KERMENA), DOMICILIO SOCIAL (C/ ALBERT EINSTEIN Nº 21), COD. POSTAL (11500), LOCALIDAD (EL PUERTO DE SANTA MARÍA), TELÉFONOS (610464780), CORREO ELECTRÓNICO (fz@boublock.com).

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

\* SE RECIBE COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL INFORMANDO DE LA EMISIÓN DE UNA GRAN CANTIDAD DE HUMO PROCEDENTE DE UNA CHIMENEA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA A LAS 6:35 HORAS DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOLICITÁNDOSE INSPECCIÓN AL RESPECTO.
\* DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SE DESTACAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
- FACILITA LA INSPECCIÓN A DAVID SANTAMARÍA, D.º DE INGENIERIA DE LA EMPRESA, FACILITANDO IGUALMENTE INFORMACIÓN POR TELÉFONO Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A FLOR ZAFRA KERMENA, DIRECTORA GENERAL.
- SE MANIFIESTA QUE LA COLUMNA VISTA NO SE TRATA DE HUMO SINO DE VAPOR DE AGUA RESULTANTE DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, SACIDA QUE SE PRODUCE UNAS DOS VECES POR SEMANA, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y QUE CUANDO LA TEMPERATURA EXTERIOR ES BAJA PRODUCE MAYOR CONDENSACIÓN Y VOLUMEN EN LA COLUMNA DE EMISIÓN. EN CUALQUIER CASO FORMANDO PARTE DEL PROCESO HABITUAL.



### 3. DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN REALIZADA (CONTINUACIÓN)

- \* SE REMITE POR CORREO DIVERSA DOCUMENTACIÓN REACIONADA CON LA ACTIVIDAD DESTACANDO LA "INSCRIPCIÓN PARA INSTALACIONES EN LAS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA" FIGURANDO LA ACTIVIDAD EN EL "EPIGRAFE 04 06 12 05 ; GRUPO CAPCA C, CONTAMINANTES EMISORES CO2"
- \* SE MANIFIESTA QUE EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL ESTÁ PRESENTADA TODA LA DOCUMENTACIÓN.

### 4. MANIFESTACIONES DEL TITULAR O REPRESENTANTE

### 5. MEDIDAS QUE SE PROPONEN

### 6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

- Informe complementario  Informe fotográfico  Plano de localización  Croquis  Otra **Documentación Aportada**

### 7. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

En prueba de lo actuado se levanta la presente acta, dándose por concluida a las .....<sup>12:00</sup>..... horas del día de la fecha.

EL/LA TITULAR/REPRESENTANTE/TESTIGO

LOS/LAS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

Fdo. **D. DAVID SANZMARIA**

NIA **2125 DX** **2124 FD**